西宮市立中央病院アスベスト含有事前調査等業務

建物名	No.	採取箇所	部位	建材名	定性分析結果	レベル	備考	採取日時 (令和2年)
	1	病院本館 南側	外壁	仕上塗材	不検出	レベル1		2月16日 15:40 ~ 15:42
	2	病院本館 北側・南側屋上	立上り	アスファルト防水シート	不検出	レベル3		2月16日 15:20 ~ 16:50
	3	病院本館 南側ドライエリア	外壁	仕上塗材	不検出	レベル1		2月16日 15:43 ~ 15:45
	4	病院本館 南東側駐車場	外壁	仕上塗材	検出 (クリソタイル)	レベル1	下地調整材から検出	2月16日 15:46 ~ 15:48
	5	病院附属 高圧ガス製造施設	外壁	仕上塗材	検出 (クリソタイル)	レベル1	下地調整材から検出	2月16日 15:50 ~ 15:52
	6	病院附属 ハロンガス容器室	外壁	仕上塗材	不検出	レベル1		2月16日 16:22 ~ 16:23
	7	病院付属 副受水槽	外壁	仕上塗材	検出 (クリソタイル)	レベル1	下地調整材から検出	2月16日 16:17 ~ 16:18
	8	病院附属 車庫 南側入口	外壁	仕上塗材	検出 (クリソタイル)	レベル1	下地調整材から検出	2月16日 16:02 ~ 16:03
西宮市立中央病院	9	看護実習棟 南面	外壁	仕上塗材	不検出	レベル1		2月16日 16:08 ~ 16:09
	10	看護実習棟 西面	外壁	仕上塗材	不検出	レベル1		2月16日 16:10 ~ 16:11
	11	病院本館地下1階 中監盤室	天井	せっこうボード	不検出	レベル3		2月16日 13:30 ~ 13:31
	12	病院本館地下1階 薬庫前室	階段裏	仕上塗材	不検出	レベル1		2月16日 13:38 ~ 13:39
	13	病院本館地下1階 階段室	内壁	仕上塗材	不検出	レベル1		2月16日 13:45 ~ 13:46
	14	病院本館地下1階 中監盤室	床	ビニル床タイル	不検出	レベル3		2月16日 13:33 ~ 13:34
	15	病院本館地下1階 空調機械室	配管断熱パネル	せっこうボード	不検出	レベル3		2月16日 13:40 ~ 13:41
	16	病院本館1階 廊下	天井	岩綿吸音板+せっこうボード	検出 (クリソタイル)	レベル3	岩綿吸音板から検出	2月16日 14:04 ~ 14:05
	17	病院本館1階 変電室	天井	せっこうボード	不検出	レベル3		2月16日 13:54 ~ 13:55

西宮市立中央病院アスベスト含有事前調査等業務

建物名	No.	採取箇所	部位	建材名	定性分析結果	レベル	備考	採取日時 (令和2年)
	18	病院本館1階 和室	内壁	仕上塗材	不検出	レベル1		2月16日 16:35 ~ 16:36
	19	病院本館1階 変電室	床	ビニル床タイル	不検出	レベル3		2月16日 13:56 ~ 13:57
	20	病院本館2階 廊下	天井	せっこうボード	不検出	レベル3		2月16日 14:30 ~ 14:31
	21	病院本館2階 標本整理室	床	ビニル床タイル	検出 (クリソタイル)	レベル3	接着剤から検出	2月16日 14:33 ~ 14:34
	22	病院本館3階 講義室	天井	岩綿吸音板+せっこうボード	検出 (クリソタイル)	レベル3	岩綿吸音板から検出	2月16日 14:08 ~ 14:09
	23	病院本館3階 倉庫	天井	せっこうボード	不検出	レベル3		2月16日 14:23 ~ 14:24
	24	病院本館3階 講義室	床	ビニル床タイル	検出 (クリソタイル)	レベル3	接着剤から検出	2月16日 14:09 ~ 14:10
	25	病院本館4階西病棟 廊下	天井	岩綿吸音板+せっこうボード	検出 (クリソタイル)	レベル3	岩綿吸音板から検出	2月16日 14:38 ~ 14:39
西宮市立中央病院	26	病院本館4階西病棟 倉庫	天井	せっこうボード	不検出	レベル3		2月16日 14:43 ~ 14:44
	27	病院本館4階西病棟 廊下	床	ビニル床タイル	不検出	レベル3		2月16日 14:40 ~ 14:41
	28	病院本館5階東病棟 廊下	天井	岩綿吸音板+せっこうボード	検出 (クリソタイル)	レベル3	岩綿吸音板から検出	2月16日 14:48 ~ 14:49
	29	病院本館5階東病棟 器材室	天井	せっこうボード	不検出	レベル3		2月16日 14:53 ~ 14:54
	30	病院本館5階東病棟 廊下	床	ビニル床タイル	不検出	レベル3		2月16日 14:51 ~ 14:52
	31	病院本館6階東病棟 廊下	天井	岩綿吸音板	検出 (クリソタイル)	レベル3	岩綿吸音板から検出	2月16日 15:00 ~ 15:01
	32	病院本館6階東病棟 倉庫	天井	せっこうボード	不検出	レベル3		2月16日 15:04 ~ 15:05
	33	病院本館6階東病棟 廊下	床	ビニル床タイル	不検出	レベル3		2月16日 15:02 ~ 15:03
	34	病院附属 車庫 和室	内壁	仕上塗材	不検出	レベル1		2月16日 16:30 ~ 16:31